

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



13 Okt 2025 09.42.02
7°21'31"S 109°32'3"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 0+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



13 Okt 2025 09.43.32
7°21'27"S 109°32'3"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 0+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 39	NAMA RUAS Danakerta - Klapa	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 1
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



13 Okt 2025 09.45.32
7°21'25"S 109°32'7"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 0+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



13 Okt 2025 09.46.20
7°21'23"S 109°32'9"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 0+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 39	NAMA RUAS Danakerta - Klapa	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 2
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



13 Okt 2025 09.47.25
7°21'20"S 109°32'10"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 0+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



13 Okt 2025 09.48.35
7°21'17"S 109°32'11"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 0+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



13 Okt 2025 09.49.38
7°21'14"S 109°32'11"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 0+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



13 Okt 2025 09.50.37
7°21'11"S 109°32'11"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 0+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+850**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



13 Okt 2025 09:53:09
7°21'4"S 109°32'9"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 0+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



13 Okt 2025 09:54:24
7°21'1"S 109°32'8"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 39	NAMA RUAS Danakerta - Klapa	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 6
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



13 Okt 2025 09:55:30
7°20'57"S 109°32'9"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



13 Okt 2025 09:56:39
7°20'55"S 109°32'8"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 39	NAMA RUAS Danakerta - Klapa	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 7
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



13 Okt 2025 09:57:26
7°20'54"S 109°32'5"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



13 Okt 2025 09:58:33
7°20'54"S 109°32'1"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



13 Okt 2025 09:59:23
7°20'54"S 109°31'58"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



13 Okt 2025 10:00:14
7°20'53"S 109°31'56"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



LOKASI : **STA** **1+700**

LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



LOKASI : **STA** **1+900**

LOKASI : **STA** **2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



13 Okt 2025 10.05.24
7°20'40"S 109°31'57"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 2+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



13 Okt 2025 10.06.24
7°20'38"S 109°31'55"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 2+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+100**

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



13 Okt 2025 10.07.21
7°20'36"S 109°31'53"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 2+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



13 Okt 2025 10.08.26
7°20'32"S 109°31'52"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 39 Danakerta - Klapa
#STA 2+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+300**

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



LOKASI : **STA 2+500**

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



LOKASI : **STA 2+700**

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



LOKASI : **STA** **2+900**

LOKASI : **STA** **3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



LOKASI : **STA** **3+100**

LOKASI : **STA** **3+120**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 39	Danakerta - Klapa		FIRDAUS & DAMAS	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



LOKASI : **STA** **3+200**

LOKASI : **STA** **3+280**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 39	NAMA RUAS Danakerta - Klapa	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 18
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Danakerta - Klapa



LOKASI : **STA** **3+234**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS III. 39	NAMA RUAS Danakerta - Klapa	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 19
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------