

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 1
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 2
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

STA 0+700

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 3
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 4
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 6
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 7
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA** **2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



20 Okt 2025 09.04.49
7°14'12"S 109°37'23"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 14 Kalibening - Getas
#STA 2+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



20 Okt 2025 09.05.41
7°14'12"S 109°37'20"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 14 Kalibening - Getas
#STA 2+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



20 Okt 2025 09.06.35
7°14'12"S 109°37'19"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 14 Kalibening - Getas
#STA 2+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



20 Okt 2025 09.07.29
7°14'13"S 109°37'17"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 14 Kalibening - Getas
#STA 2+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 3+400**

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 18
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 3+600**

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 19
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 3+800**

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 4+000**

LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 4+200**

LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 22
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 4+400**

LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 23
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 24
---------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 25
---------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+100**

Baik
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 26
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+300**

Sedang
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 27
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 5+400**

LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



LOKASI : **STA 5+600**

LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 14	Kalibening - Getas		FIRDAUS & DAMAS	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas





20 Okt 2025 09.58.32
 7°14'50"S 109°36'11"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas IV. 14 Kalibening - Getas
 #STA 5+800
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



20 Okt 2025 09.59.43
 7°14'49"S 109°36'8"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas IV. 14 Kalibening - Getas
 #STA 5+900
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 5+800**
 5700
 KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+900**
 5700
 KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 30
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalibening - Getas



20 Okt 2025 10.00.55
 7°14'50"S 109°36'9"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas IV. 14 Kalibening - Getas
 #STA 5+969
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



20 Okt 2025 10.01.12
 7°14'50"S 109°36'9"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas IV. 14 Kalibening - Getas
 #STA 5+970
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 5+969**
 5700
 KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+970**
 5700
 KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 14	NAMA RUAS Kalibening - Getas	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 31
--------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------