

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pejawaran - Getas**



01/11/25 09:32:06  
7,251013S 109,811135E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 18 Pejawaran - Getas  
#STA 0+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/11/25 09:36:54  
7,250405S 109,811850E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 18 Pejawaran - Getas  
#STA 0+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal


LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS <b>V. 18</b>	NAMA RUAS <b>Pejawaran - Getas</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	HALAMAN <b>1</b>
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pejawaran - Getas**



01/11/25 09:38:20  
7,249548S 109,812160E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 18 Pejawaran - Getas  
#STA 0+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/11/25 09:40:14  
7,248757S 109,812450E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 18 Pejawaran - Getas  
#STA 0+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS <b>V. 18</b>	NAMA RUAS <b>Pejawaran - Getas</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	HALAMAN <b>2</b>
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pejawaran - Getas



LOKASI :           **STA           0+400**

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 18	Pejawaran - Getas		MELDA & DAHLAN	3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pejawaran - Getas



LOKASI :           **STA           0+600**

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 18	Pejawaran - Getas		MELDA & DAHLAN	4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pejawaran - Getas



LOKASI :           **STA           0+755**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

LOKASI :           **STA           0+760**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS <b>V. 18</b>	NAMA RUAS <b>Pejawaran - Getas</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	HALAMAN <b>5</b>
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pejawaran - Getas



01/11/25 09:50:04  
7,245938S 109,815192E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 18 Pejawaran - Getas  
#STA 0+800  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/11/25 09:55:21  
7,245347S 109,815738E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 18 Pejawaran - Getas  
#STA 0+900  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           0+800**

LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 18	Pejawaran - Getas		MELDA & DAHLAN	6

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pejawaran - Getas



01/11/25 09:57:08  
7,245135S 109,816318E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 18 Pejawaran - Getas  
#STA 1+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/11/25 09:58:15  
7,245700S 109,816948E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 18 Pejawaran - Getas  
#STA 1+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+000**

LOKASI :           **STA           1+100**


KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 18	Pejawaran - Getas		MELDA & DAHLAN	7

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pejawaran - Getas



LOKASI :           **STA           1+200**

LOKASI :           **STA           1+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 18	Pejawaran - Getas		MELDA & DAHLAN	8

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pejawaran - Getas



LOKASI :           **STA           1+400**

LOKASI :           **STA           1+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 18	Pejawaran - Getas		MELDA & DAHLAN	9

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pejawaran - Getas



LOKASI :           **STA           1+600**

LOKASI :           **STA           1+700**



KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS <b>V. 18</b>	NAMA RUAS <b>Pejawaran - Getas</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	HALAMAN <b>10</b>
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---	----------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pejawaran - Getas



LOKASI :           **STA           1+710**

LOKASI :           **STA**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN  
LEBAR PERKERASAN  
TYPE PERKERASAN

NO. RUAS <b>V. 18</b>	NAMA RUAS <b>Pejawaran - Getas</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	HALAMAN <b>11</b>
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---	----------------------