

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Jend. Sudirman



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 8	Jl Jend. Sudirman		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Jend. Sudirman



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 8	Jl Jend. Sudirman		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Jend. Sudirman



04/11/25 09:17:48
7,393473S 109,692612E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 8 JL. JEND. SUDIRMAN
#STA 0+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/11/25 09:19:31
7,392845S 109,692558E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 8 JL. JEND. SUDIRMAN
#STA 0+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 8	Jl Jend. Sudirman		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Jend. Sudirman



04/11/25 09:20:51
7,392750S 109,692532E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 8 JL. JEND. SUDIRMAN
#STA 0+510
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



LOKASI : **STA 0+510**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN
LEBAR PERKERASAN
TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 8	Jl Jend. Sudirman		MELDA & DAHLAN	4